



NAT-1 1077/2006

781003393

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.

Építőipari Vizsgáló Laboratórium, Pápa

8500 Pápa, Schwenczel rét 1.

Tel.: 89/320244, Fax: 89/320245, E-mail:papa-labor@tli.hu

TLI -labor Zrt. A NAT által NAT-1 1077/2006 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.
Az MSZ ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerben 78 100 3393 számon tanúsított laboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz

Kőanyaghalmoz termikus tulajdonságainak és időállóságának meghatározása**Fagyállóság meghatározása**

MSZ EN 1367-1:2000

Megrendelő (ügyfél): **Kő-Ker Csákvár Kft.**

Kivitelező (vállalkozó): .

Azonosítója:

Beépítés vagy származás helye: **Mány, bányauzem / 0/32 szemnagyságú kőanyag****Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:**

Mintavételi jegyzőkönyv: T/2009/02/1101

Mérési lapok: T/2009/02/1101

Minta száma: **0**Ikt. szám: T/2009/02/ **1101 .3350**Munkaszám: **0040**

Beérkezés időpontja: 2009/11/19

Vizsgálat időpontja: **2009/12/02**A minta vizsgálatnak alávetett részhalmoz: **8/16 -os frakció**

Fagyasztási ciklus száma:	10
Tömegveszteség átlaga (m%)	1,6

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): labormérleg (HW12100-40)

Eszköz neve (száma): vízfürdő (klim 03/01)

Eszköz neve (száma): szitasor

Eszköz neve (száma): üveghőmérő (BSK)

Eszköz neve (száma): fagyasztógép (tli/1)

Eszköz neve (száma): stopperóra (01/03)

TLI Technológiai, Laboratóriumi
Bélyegző Innovációs Zrt.
Építőipari Vizsgáló Laboratórium
PápaPozsonyiné Szabó Edit laboráns
mérést / vizsgálatot végeztePethő Gábor lab. vez. h.
műszaki tartalomért felelős

Kelt: Pápa, 2009.12.04

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
E vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható